



Al fine di evitare un deterioramento della finitura si consiglia di ricavare il secondo foro vite forando dal retro

AVV

OLV	OCS	OGV	OCL	OS	Conf. pz.
44998800001	44998800003	44998800004	44998800007	44998800008	