

ADLER Clean-Parkettpflege 42199

Prodotto per la cura dei pavimenti per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

ADLER Clean-Parkettpflege 42199 forma una pellicola protettiva contro lo sporco e l'acqua, rinfresca le superfici e restituisce di nuovo una lucentezza brillante satinata.


Campi d'impiego



- Per tutti i pavimenti verniciati in legno e parquet, pavimenti in sughero, pavimenti in laminato e pavimenti in PVC.
- Attenzione: Non adatto per pavimenti verniciati opachi e opachi profondo e a pavimenti oleati.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Prima strofinare a umido il pavimento con ADLER Clean-Parkettreiniger 42198.
- **Manutenzione per pavimenti intatti:**
Aggiungere il 10 % di ADLER Clean-Parkettpflege 42199 all'acqua di lavaggio pulita e applicare uniformemente con il panno in dotazione.
- **Rinfresco per pavimenti vecchi e consumati:**
applicare 1-2 mani (1 parte ADLER CLEAN Parkettpflege + 1 parte acqua); utilizzare il panno in dotazione.
- **Rivestimenti danneggiati:**
Non possono essere rinnovati solo con ADLER Clean-Parkettpflege 42199, ma devono essere carteggiati e risigillati di nuovo con i prodotti ADLER Floor.
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione		A straccio
Resa per mano (m ² /l)	non diluito	ca. 20 m ²
Resa per mano (m ² /l)	diluito 1:9 con acqua	ca. 200 m ²

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)


ca. 1-2 ore

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Tipo di consegna**

1 l bottiglia di PE (polietilene)

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.



Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche
di sicurezza**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito